


# Hydromorfologický stav vodních útvarů tekoucích vod v České republice


## Hodnocení vybraných úseků vodních útvarů dle hydromorfologických složek

T A  
Č R

Program **Prostředí pro život**



- 114 ID úseku
- Vodní tok
- Vodní plocha
- Hodnocení hydromorfologického stavu
- 1 - velmi dobrý
- 2 - dobrý
- 3 - střední
- 4 - poškozený
- 5 - zničený



Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2024. EPSG: 5514. Zdroje dat: ÚVGZ 2024, ISVS Voda, ÚZK. Tato mapa je výstupem projektu SS05010135 „Vývoj metodiky pro monitoring a hodnocení hydromorfologických charakteristik vodních toků“, který je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Prostředí pro život. Součástí mapy je plocha "P" z hlediska hodnocených úseků.